XME101 智能专家 PID 控制模块 使用说明书

一、概述

XME 系列智能模块外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密 集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。

XME101 系列仪表输入信号包括各种类型的 mV、热电阻、热电偶信号, 可提供变送器电源给现场两线制变送器返回电流信号,方便现场调试。PID 控制输出信号可选择继电器输出、固态驱动输出或线性电流输出,还可选择 继申器报警输出、RS485 通讯输出。

仪表的通讯接口采用 Modbus - RTU 模式,通用性强,方便使用。 可通过仪表面板的接口,外接显示板进行调试。

二、技术指标

输入信号:

输入规格: 热电偶、热电阻、线性电阻、线性电压、线性电流 注:电阻信号必须三线制接线,且三线电阻相同(18) 精 度:±0.2%F.S±1个字,自动对温漂、时漂进行补偿 输出信号:

控制输出: 电 压: 0~5V, 1~5V;

电 流: 0~10mA、4~20mA、0~20mA 等;

继电器:触点开关输出,触点容量 220VAC/2A 或 24VDC/2A;

SSR驱动:驱动电压为12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)

报警输出:两个报警触点信号输出

报警方式:上限、下限、正偏差、负偏差四种报警方式 通讯输出: Rs485 通讯接口, Modbus-RTU 通讯协议


配电输出: DC24V ± 1V(25mA)

隔离电压:输入-输出:1500V,输入-电源、输出-电源:1000V

工作环境:温度,0~50 ;相对湿度 80% RH 电 源:开关电源 24VDC/AC ± 2V 功耗: 2W

安装尺寸:100×112×23mm 安装方式: DIN35 导轨


三、模块接线图



四、模块外型图



五、面板说明





XME201 操作器面板

六、设置说明 1、数字通讯方式

模块本身具有 RS485 通讯接口,采用标准 Modbus-RTU 通讯协议,可 以与上位机进行数字通讯。通过通讯下写数据的方式改写仪表参数。

2、外接操作器方式

模块前部的 DIF 扩展接口可外接 XME201 操作器,操作器上带有数码管、 指示灯和操作按键等器件,可以按照标准仪表的操作方式进行设置参数。

3、XME201 操作说明

插上操作器后, PV 窗口显示实际测量值, SV 窗口显示控制设定值。 当窗口闪烁显示 oRAL、HHHH、LLLL 字符时,表示当前仪表输入信号 故障、超上限量程、超下限量程。此时需检查Sn参数设置与输入信号是否正常。

显示状态下,轻按SET键,SV窗口显示控制输出状态,AXX表示自动 控制状态, HXX表示手动控制输出,空调通过轻按<键切换(MAN 2)。

首先按住 SET 键 2 秒钟左右, 仪表进入参数设置状态, PV 首先显示参 数提示符,此时按压 < 键,PC 窗口显示参数实际数值,通过按压 键,增大或减小参数值,按压<键移动修改位(小数点闪烁),将参数 修改为合适的数值后,按压 SET 键,确认并切换到下一个参数显示状态。

七、仪表参数说明

1、参数谏杳表 (1) 标准参数组 Loc=111

1、多数还互农 (1) 标准多数组 200-111						
参数名	参数含义	设置范围	通讯地址	默认值		
HIAL	上限报警限值	-1999~9999	01H	999.9		
LoAL	下限报警限值	-1999~9999	02H	-199.9		
PHAL	正偏差报警限值	0~9999	03H	999.9		
PLAL	负偏差报警限值	0~9999	04H	999.9		
dF	报警回差值	0~2000	05H	0.5		
oPAd	PID 控制方式	0~4	06H	1		
Р	速率参数	0~9999	07H	100		
I	保持参数	0~9999	08H	100.0		
dt	滞后时间参数	0~3600	09H	100		
Т	控制周期	0~125	0AH	4		
Sn	输入规格	0~37	0BH	21		
diP	小数点位置	0~3	0CH	1		
diL	输入下限显示值	-1999~9999	0DH	0.0		
diH	输入上限显示值	-1999~9999	0EH	800.0		
SC	输入平移修正值	-1999~4000	10H	0.0		
ot	控制输出方式	0~8	11H	0		
oL	控制输出下限	0~100	12H	0		
οΗ	控制输出上限	0~100	13H	100		
ALP	报警输出定义	0~63	0FH	18		
SYS	系统功能选择	0~63	14H	0		
Addr	通讯地址	0~100	1	1		
bAud	通讯波特率	4800~19200	1	9600		
dL	输入数字滤波	0~40	17H	0		
mAn	运行状态控制	0~2	18H	0		
Loc	参数密码锁	0~9999	19H	0		

(2) 仪表其他特殊参数

参数名	参数含义	设置范围	通讯地址	密码锁	
CSC	热电偶冷端修正	-100.0~100.0	1BH	Loc=623	
SF	超调抑制参数	0.1~1.0	1CH	Loc=367	
SVL	SV 给定值下限限定	-1999~9999	1DH		
SVH	SV 给定值上限限定	-1999~9999	1EH		
Ft	无反馈阀门行程时间	10~480	1FH		
Sn2	外给定或反馈输入规格	33/34	20H	Loc=1135	
SYSA	/	0~3	21H	LOC=1135	
SYSB	变送输出内容选择	0~3	22H		
dIL2	外给定或反馈输入显示下限	-1999~9999	23H		
dIH2	外给定或反馈输入显示上限	-1999~9999	24H		

2、参数详细说明

- (1)软件锁参数 (Loc),用于控制全部功能参数的设置权限。
- (2) 仪表测量显示设定参数 (Sn、diP、diL、diH、Sc、CSC、dL) Sn 用于设定仪表的输入信号的类型,具体对应关系参见下表。电流信号需转换成对应的电压信号方可使用。

Sn	输入类型	测量范围	Sn	输入类型	测量范围
00	K	-50~1300°C	20	CU50	-50~150°C
01	S	-50~1700°C	21	Pt100	-200~600°C
02	R	-50~1700°C	26	0~80Ω	-1999~9999
03	Т	-200~350°C	27	0~400Ω	-1999~9999
04	E	0~1000°C	28	0~20mV	-1999~9999
05	J	0~1000°C	29	0~100mV	-1999~9999
06	В	0~1800°C	30	0~60mV	-1999~9999
07	N	0~1300°C	31	0~1V	-1999~9999
08	WRe5-26	-16~2481°C	32	0.2~1V	-1999~9999
09	WRe3-25	-22~2236°C	33	1~5V/4~20mA	-1999~9999
11	EA1	-33~795°C	34	0~5V/0~20mA	-1999~9999
12	EU2	-145~1244°C	35	-20~20mV	-1999~9999
17	BA1	-164~660°C	36	-100~100mV	-1999~9999
18	BA2	-203~720°C	37	-5~5V	-1999~9999
19	CU53	-80~133°C			

diP 定义小数点位置,设置范围是 0~3, 改变 diP 只影响显示,对测量精度不产生影响,当输入热电阻或热电偶信号时只有 0 和 1 有效。

diL 和 dIH 参数表示输入信号的下限和上限显示值,与 dIP 参数组合表示输入信号的量程范围。diL 和 dIH 同时也是线性信号变送的范围。

SC 用于修正输入信号本身的平移误差。例如:当前显示值为 0.5, 但实际值应为 0.0,则设置 SC=-0.5 后,显示值变为 0.0。

热电偶输入冷端补偿修正参数 CSC,设置范围-100.0~100.0。

dL 数字滤波参数,范围 0~40,数值越大,测量值越稳定,但响应也越慢。

(3) 仪表 PID 控制设定参数 (oPAd、I、P、dt、T、SF、ot、oL、oH) oPAd 用于设定仪表的控制方式:oPAd=0:采用位式调节控制;

oPAd=1:采用专家 PID 调节,在显示状态下,长按<键可启动自整定;

oPAd=2: PID 参数自整定过程中,结束后自动设置为3或4;

oPAd=3:采用专家 PID 调节,自整定结束后仪表自动进入此设置;

oPAd=4:采用专家 PID 调节,与 oPAd=3 时基本相同,但是参数 P 定义为原来的 10 倍。在对极快速变化的物理量的控制,获得更精细的控制。

P 值类似 PID 调节中的比例带,但变化相反。P 值越大,比例、微分作用成正比增强。P 值与积分作用无关。当 oPAd=4 时,P 值将增大 10 倍。

I 的数值主要决定调节算法中积分作用,和 PID 调节的积分时间类同。I

值越大,积分作用越弱(积分时间增加)。当 I=0 时,系统取消积分作用。 dt 用于设定滞后时间,单位秒。dt 值越小,比例和积分作用增强,而微

分作用减弱,但整体反馈作用增强。如果设置 dt T时,微分作用被取消。 T控制周期,反映仪表的运算调节的快慢。T值越大,比例作用越强。

SF 超调抑制,加大 SF,可以减小系统超调,减少输出变化的频率。设置范围为 0.1~1.0,建议不要超过 0.5(控制阀门一般设置为 0.3或 0.4)。

ot 用于设定控制输出的方式(不同的输出对应的硬件也不同)。

ot=0:控制输出为时间比例(继电器触点信号或 SSR 触发信号);

ot=1、2、4:0~10mA、0~20mA、4~20mA 线性电流输出;

ot=5、6: 仪表直接驱动无反馈、有反馈信号的阀门正反转;

ot=7:驱动有反馈的阀门时,自动对阀门反馈信号进行定位自校准。

注:驱动阀门正反转时,OUT 位置为正转,AL1 位置为反转,反馈信号从 VI 端输入。当 ot=7 阀门反馈位置自校准时,仪表自动带动阀门先反转完全关闭,然后再正转全部打开,然后完成自校准过程,自动设置 ot=6。

oL 和 oH 通常用于设定调节输出的最小值和最大值;当仪表控制阀门正 反转时则用于设定阀门位置的上限和下限,设置范围是 0~100%。 (4) 仪表报警设定参数 (HiAL、LoAL、PHAL、PLAL、ALP、dF) HiAL、LoAL、PHAL、PLAL用于设定仪表的上限报警限值、下限报警限值、 正偏差报警限值、负偏差报警限值。

dF用于避免因测量输入值波动而导致报警输出产灵敏区、死区、滞环等。 ALP用于定义仪表四种报警方式的输出位置,和报警时的显示方式,通过下方速查表进行设置:

~ 1 /3 / 2 / 2 / 3 / 3						
	上限报警	下限报警	正偏差报警	负偏差报警		
AL1 位置	0	0	0	0		
AL2 位置	1	2	4	8		
SV 窗口闪烁报警提示符		0	不闪烁	16		

(5) 仪表通讯设定及变送输出设定参数 (Addr、bAud)

Addr 用于设定仪表的通讯地址,有效范围是 0~100,bAud 表示仪表的通讯波特率,有效范围是 4800~19200bit/s。

当仪表选择变送功能时,Addr、bAud 用于设定变送输出的的电流范围的上下限,单位为 0.1mA,通常设置 Addr=40、bAud=200 表示 4~20mA。

(6)特殊功能设定参数(SYS、mAn、SVL、SVH)

SYS参数用于选择部分系统功能:SYS=A×1+B×2+C×4+D×8+E×16

A=0 为反作用加热控制; A=1 为正作用制冷控制。

B=0 仪表无上电免除报警功能; B=1 仪表有上电免除报警功能。

C=0 数字通讯输出; C=1 线性电流 / 电压变送输出。

D=0 仪表无外给定功能; D=1 仪表有外给定功能。

E=0 无分段功率限制功能; E=1 有分段功率限制功能。

mAn 用于设定仪表的控制状态,设置为 0、1、2 分别表示手动控制、自动控制、自动控制控制状态(禁止面板切换手自动)。

SVL、SVH 参数用于限定 SV 窗口给定值的手动修改范围,两个参数设置为一致时,可锁定给定值。

(7) 其它参数 (Ft、SYSA、SYSB、Sn2、dIL2、dIH2)

Ft 参数用于设定阀门的行程时间,只有在 ot=5 时有效,范围 10~480。

Sn2 表示当仪表控制阀门时的反馈信号或外给定信号的输入类型: Sn2=33,表示1~5V或4~20mA;Sn2=34,表示0~5V或0~20mA。

dlL2、dlH2表示反馈信号或外给定信号输入的显示范围。

SYSB 变送输出的信号类型 (需要 SYS.C=1 有效),设置范围为 0~3,表示变送分别为:输出值 MV、反馈值 FAN、测量值 PV、给定值 SV。

七、诵讯协议说明

仪表采用标准的 Modbus - RTU 通讯协议,固定协议格式为:8个数据位、1个停止位、无校验位,支持03H、04H、06H 指令。标准参数可用03、06指令读取、修改数据(见参数列表)。

前面表格中参数地址为 03H 指令下地址,其中设定值 SV (00H),手动输出值 MV (1AH)。04H 指令参数地址见下表:

地址	00H	01H	02H	03H	04H	05H
含义	测量值 PV	报警状态 STS	输出值 MV	设定值 SV	Sn	dIP

STS 代表仪表报警状态。把此数据按二进制显示,数据 0、 1、 2、 3 、 4 位分别表示 HiAL、LoAL、PHAL、PLAL 报警状态和输入开路状态,0 正常,1 为报警。

举例:设置仪表地址为 1(Addr=1),要读取测量值,则发送数据格式 为(16 进制):01 04 0000 0001 31CA,其中 01 代表通讯地址,04 代表 04 指令,0000 代表读取数据的起始地址,0001 代表连续读取数据个数, 31CA 为 CRC 校验码。

接收数据为(16 进制): 01 04 02 1F40 B0F0, 其中 01 代表通讯地址, 04 代表 04 指令,1F40 代表显示值为8000,B0F0 为 CRC 校验码。

注:通讯上传下写的数据均为 16 位有符号整数格式,所有数据均不包含小数点,需在上位机进行处理。如:仪表显示 25.5 ,上传后的数据为 255,需要缩小 10 倍进行显示,下写参数同样处理。